

AUTORIPARAZIONE	Ponte sollevamento auto a due colonne	2	Ravaglioli mod. KP124-6 capacità 2500kg	Usato, funzionante	1.500,00 €	1	foto 40-41
LAB. SALDATURA	Postazioni elettrodo con saldatrice	6	(vedere foto)	In disuso	25.000,00 €	2	foto 38
LAB. SALDATURA	Postazioni saldatura cannello completa	6	(vedere foto)	In disuso		2	foto 42
LAB. SALDATURA	Banco da lavoro in metallo	1	misure 200*250 [cm], vedere foto	Usato, funzionante		2	foto 43
OM1	Postazione saldatura a gas	5	(vedere foto)	In disuso		2	foto 42
OM1	Postazione saldatura elettrodo	6	(vedere foto)	In disuso		2	foto 29
OM1	Saldatrici elettrodo antiche	4	CEA TIPO 6200			2	foto 33-34-35
OM1	Saldatrici elettrodo portatili	5	Nuova cetas	In disuso		2	foto 36
Avenza	postazione saldatura ossiacetilenica	5		In disuso		2	foto 8
MAGAZ. SOTTOT.	Cavalletti supporto motore	10	A sbalzo o con supporto doppio	Nuovi		2	foto 20
BARSANTI	BANCO DA LAVORO CON PIANO IN LEGNO CON MORSA	2	220 X 80 CM	In disuso		2	foto 37
AUTORIPARAZIONE	Banco da lavoro	2	220*80cm metallo	Usato		2	-
OM2/OM1	Frese tradizionali	8	m/m (diverse tipologie)	Da revisionare		2	foto 21-22-26-27-28-30-32-23
OM2	Piegatrice	1	ILMA ILPP3/23	Da revisionare, in disuso		2	foto 31
AVENZA	Fresa tradizionale	1	GRAZIOLI ESSE 80	In disuso		2	foto 12
AVENZA	Trapano verticale sensitivo	2	ROSA	In disuso		2	foto 7
AVENZA	Fresa	1	DERLIKON	In disuso		2	foto2
AVENZA	Fresa didattica	1	Invet didattica SIA FRESA CNC SP/F115/500	In disuso		2	foto 5
AVENZA	Fresa	1	MM	In disuso		2	foto 4
AVENZA	Rettificatrice tangenziale	1	ZOCCA	In disuso		2	foto 13-foto 11
AVENZA	Mola	1	METEOR AG	In disuso		2	foto1
AVENZA	banco da lavoro in acciaio	6	200x80cm (banco)	In disuso		2	foto 6- foto 16- foto 17
Avenza	postazione saldatura elettrica	10				2	foto 8
AVENZA	Segatrice a nastro orizzontale	1	UPAM	In disuso		2	foto 45
AVENZA	Mola	1	STAYER	In disuso		2	foto 44
AVENZA	Piano di riscontro 90 x 70 circa	1		in disuso		2	foto 15
AVENZA	Piano magnetico	1		in disuso		2	foto 14
AVENZA	Forgia per trattamento termico	1		In disuso		2	foto 18
AVENZA	forno per trattamento termico	1	De Lorenzo	In disuso		2	foto 10-18
AVENZA	affilatrice Beta	1		in disuso		2	foto 3
BARSANTI	Sedie con seduta ribaltabile in legno modulo da tre	3 moduli		In disuso		2	foto 46
BARSANTI	Sedie con seduta ribaltabile in legno modulo da quattro	49 moduli		In disuso		2	foto 46
OM2/OM1	Frese tradizionali	2	m/m (diverse tipologie)	Da revisionare	2.000,00 €	3	foto 23
LAB. MARMO	Macchina lavorazione del marmo	1	cnc EAM tipo FCCM2.M	Funzionante, in disuso da tempo	2.000,00 €	4	foto 24-25